

**TÜV-Verband-Bauteilprüfblatt Elektrische Einrichtungen  
Beförderung gefährlicher Güter**

**Bauteilgeprüfte Elektrische Einrichtung**  
**Bauteilprüfnummer 364-24**

BP EGG 0364:2024-09-12

Gemäß Prüfbericht der TÜV SÜD Auto Service GmbH von 2024-07-24  
Prüfbericht-Nr. 24-00235-CX-GBM-00

Gültig bis 2029-07-31

Die TÜV-Verband-Bauteilprüfblätter sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Verlages vorbehalten. Weitere Hinweise siehe TÜV-Verband-Merkblatt Allgemeines 001.

**Herausgeber:** TÜV-Verband e. V. | Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin

**Druck und Vertrieb:** TÜV Media GmbH | Am Grauen Stein 1 | 51105 Köln | TÜV Rheinland Group

**1 Antragsteller/Hersteller**

JOST Werke Deutschland GmbH  
Siemensstraße 2  
63263 Neu-Isenburg  
DEUTSCHLAND

**2 Bauart**

elektrisch betriebene Schmierpumpe für Sattelkupplungen

**3 Typ**

**LubeTronic 1Point**

**Kennzeichnung**

TÜ . EGG . 364 - 24

**4 Prüfanforderungen**

- ADR 2023, Teil 9
- TÜV-Verband-Merkblatt Beförderung gefährlicher Güter 5205, Ausgabe 2023-05-23
- DIN EN IEC 60079-0:2019-09
- DIN EN 60079-11:2012-06
- DIN EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02
- ISO 20653:2023-08
- Richtlinie 2014/34/EU

**5 Aufgaben des Sachverständigen bei der Abnahmeprüfung der elektrischen Einrichtung**

- Beachtung des TÜV-Verband-Merkblatts Beförderung gefährlicher Güter 5205
- Kontrolle der Bauteilkennzeichnung
- Beachtung der Montageanleitung

**6 Bauteilkennzeichen**

**TÜ . EGG . 364 - 24**

**7 Bemerkungen**

- 7.1 Der Antragsteller oder Hersteller ist verpflichtet, den zuständigen Sachverständigen zu beauftragen, Bauteile aus der laufenden Fertigung auf Übereinstimmung mit dem beschriebenen Baumuster alle zwei Jahre stichprobenweise zu überprüfen.
- 7.2 Der oben genannte Prüfbericht ist zu ergänzen, wenn technische Änderungen an den Bauteilen beabsichtigt sind oder wenn sich die maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften geändert haben.
- 7.3 Es handelt sich um die Neuerteilung eines Bauteilkennzeichens.